



## Remont kościoła – odwodnienie części południowej

Brak skutecznej izolacji poziomej i pionowej oraz właściwego odwodnienia kościoła pw. św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej powodują systematyczne zawilgocenie ścian przyziemia oraz tynków wewnętrznych. Jednocześnie następuje zawilgocenie i degradacja posadzek wewnętrznych kościoła...

Zeskanuj kod qr aparatem telefonu lub wejdź pod adres

<https://zrzutka.pl/2fjgv8>

