



Remont kościoła – odwodnienie części południowej

Brak skutecznej izolacji poziomej i pionowej oraz właściwego odwodnienia kościoła pw. św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej powodują systematyczne zawilgocenie ścian przyziemia oraz tynków wewnętrznych. Jednocześnie następuje zawilgocenie i degradacja posadzek wewnętrznych kościoła...

Scan the qr code with your phone camera or go to the following address

<https://zrzutka.pl/en/2fjgv8>

