



Umarła mi drukarka 3D

Wczoraj podszedłem sobie do drukarki drukującej przyłbice, byłem naelektryzowany od koca, przeskoczyła mi iskra z palca i silnik osi X przestał się ruszać. Diagnostyka: Sterownik TMC2209 od osi X umarł Rozwiązanie: Wymiana płyty głównej - sterownik jest wlutowany Koszt: 150zł

Zeskanuj kod qr aparatem telefonu lub wejdź pod adres

<https://zrzutka.pl/67a6xe>

