



## Naprawa turbiny w psiwozie

Padł czujnik z siłowniczkiem i na tym kończy się moja wiedza w tym temacie. Nowy oryginał kosztuje ponad 1000 zł. Zamiennik plus robocizna 700. Na poprzedniej zrzutce udało się już zebrać 80 zł więc brakuje jeszcze 620. Odmówiłem już pomocy w transporcie kilkunastu osobom więc sprawa jest dość pilna...

Scan the qr code with your phone camera or go to the following address

<https://zrzutka.pl/en/jdrghc>

